

お客様各位

RAINPAL カウントアップ及び Ver.13.1 J について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

貴社におかれましては、日頃より土留め工の設計計算システム「RAINPAL」を御利用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、この度「RAINPALver.13.1」におきまして、不具合が判明し、システムの修正が必要となりました。

お手数ではございますが、「RAINPAL13.1J」のシステムをダウンロードしていただき、再インストールしていただきますようお願い致します。

障害発生をお詫びいたしますとともに、今後ともご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

当社パッケージソフト RAINPAL におきまして、支保工反力計算の考え方に誤りがあり、正しく計算されない不具合が判明いたしました。

(1) 対象条件



設計基準：日本道路協会、日本道路公団、首都高速道路公団、土木学会

のいずれかを選択

1層目に空域を設定

上載荷重として分布荷重を設定


壁体断面の計算条件にて算定用土圧にて互層を設定




(2) 障害修正内容

上記計算条件の場合、1 段目の切梁の支保工反力の計算において換算土厚の領域の土圧を考慮せず、誤った結果が計算されていました。

修正前)



修正後)



(3) アップデート方法

建設ポータルサイト(<http://www.fcena.jp/portal/>)より REAINPALV13.1J をダウンロードし、お使いのパソコンに上書きインストールを行ってください。

手順

ユーザ ID、パスワードを入力してユーザ専用ページに入ります。
メニューの「ダウンロード/製品情報」>「最新バージョンへの差分ファイルのダウンロード」から 13.1J の圧縮ファイルをダウンロードしてください。
再インストール(旧システムをアンインストールの後)して下さるようお願い致します。

(4) お問い合わせ先

〒105-8686 東京都港区芝浦 1-2-1 (シーバンス N 館)
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
FCENA サポートセンター
Tel 0120-84-1118 (フリーダイヤル)
Fax 03-5730-0718