





4. 10. 3 アーキトレンドデータの変換方法

以下はアーキトレンドのデータを STRDESIGN 用データに変換する方法を示します。



① STRDESIGN のインストールCDをマシンに入れます。

② STRDESIGN のインストールが開始しますので、「キャンセル」および「中止」で終了してください。

③ インストールCDの中身をエクスプローラ等で参照し、「FXSTRCNV (.exe)」というアイコンをダブルクリックします。



④ 「FXSTRCNV」画面において「変換元ファイル名」にアーキトレンドのファイル(FXファイル)を指定します。(画面は例です。)

⑤ 出力先 CSV ファイル名には出力したい場所とファイル名称を指定または記載します。
<例>
C:\Program Files\STRBASE V13\Data\出力.csv

⑥ コンバート対象データにチェックを入れ、「実行」ボタンをクリックします。

⑦ 下の画面に「正常終了しました」という文字が出力されたら完了です。「終了」ボタンをクリックして画面を閉じます。

⑧ ファイルの作成が完了したら、「4. 10. 2 連携データの読み込み」の方法で、データを読み込むことができます。